

I. 점검 개요

1 추진 개요

□ 개 요

- (참여기관) 강화군, 민간전문가, 공공기관* 등
* 공공기관 : 한국농어촌공사, 해양교통안전공단 등
- (참 여 자) 공무원 107명, 민간전문가 103명
- (대상) 재난 및 사고우려시설 54개소

2 주요 성과

□ 점검결과

- 54개소 점검완료, 26개소 위험요인(보수·보강 26) 발견·조치중

(단위 : 개소)

구분	점검대상	위험요인				비고
		이상없음	현지시정	보수보강	안전진단	
합계	54	28	-	26	-	
중앙정부	13	7	-	6	-	
지방정부	41	21	-	20	-	

II. 세부 추진결과

1 시설유형별 점검결과

① 일반건축시설 : 2개소(이상 없음 2)

- (대상시설) 2개소
 - 관광과(2개소) : 남북1.8평화센터, 한겨레얼체험관(관광과)
- (위험요인) 이상 없음.

② 교통시설 : 16개소(보수보강 10, 이상 없음 6)

○ (대상시설) 16개소

- 해양수산과(5개소) : 한국호, 분오1호, 통일2호, 상봉2호, 스타호
- 도로교통과(5개소) : (구)강화대교, 동락천복개구조물, 하점교, 능상교, 삼선교
- 안전총괄과(6개소) : 상용리 마을안길, 지석리 마을안길, 난정1리 마을안길, 군도11호선(고구리 660-2 구간), 군도 12호선(석포리 574 구간), 창곡천 복개 구조물 입구부

○ (위험요인) 보수보강 10개소, 이상 없음 6개소

- 해양수산과 : 해당사항 없음.
- 도로교통과(5개소)
 - (구)강화대교 : 신축이음부 이물질, 추락방지시설 보수 등
 - 동락천복개구조물 : 보수·보강부 박리
 - 하점교 : 연석부 균열, 배수시스템 퇴적, 아스콘포장 미세 균열 등
 - 능상교 : 아스콘포장 노후 및 균열, 배수시스템 토사 퇴적 등
 - 삼선교 : 아스콘 포장부분 균열 및 양측 난간 연석 균열 등
- 안전총괄과(5개소)
 - 지석리 마을안길 : 상수도 공사 후 타이 미설치
 - 난정1리 마을안길 : 상수도 공사 후 타이 미설치
 - 상용리 마을안길 : 도로 측면부 배수로 위치 불량
 - 군도11호선(고구리 660-2 구간) : 용수로 공사 후 진행성 침하
 - 군도12호선(석포리 574 구간) : 상수도 시공으로 지반침하

○ (점검사진)




(구)강화대교



삼선교



하점교




능상교



동락천복개구조물



군도11호선(고구리 660-2 구간)



지석리 마을안길



난정1리 마을안길



상용리 마을안길

조치
사항

- ◆ 도로교통과 5개소: 재원 확보 후 보수·보강 추진 예정
- ◆ 안전총괄과 5개소: 연내 보수·보강 추진 예정

③ 숙박시설 : 6개소(보수보강 4, 이상 없음 2)

○ (대상시설) 6개소

- 관광과(3개소) : 프레시아 관광호텔, 덕산국민여가캠핑장, 평화빌리지
- 가족복지과(3개소) : 성산청소년수련원, 그레이스힐청소년수련원,
신화유스호스텔

○ (위험요인) 보수보강 4개소, 이상 없음 2개소

- 관광과(1개소) : 프레시아 관광호텔 지하 벽체 일부 균열 등

- 가족복지과(3개소)

- 신화유스호스텔 : 수영장 담장 파손 등
- 성산청소년수련원 : 비탈면 정리, 배수로 청소 등
- 그레이스힐청소년수련원 : 각종 배관 녹 정리, 배수로 청소 등

○ (점검사진)



프레시아 관광호텔



성산청소년수련원



신화유스호스텔

조치
사항

- ◆ 관광과 1개소: 관리주체 통보 완료 및 보수·보강 추진 예정
- ◆ 가족복지과 3개소: 관리주체 통보 완료 및 연내 보수·보강 추진 예정

④ 복지시설 : 4개소(보수보강 4)

○ (대상시설) 4개소

- 보건행정과(4개소) : BS종합병원, 강화병원, 강화요양병원, 해주병원

○ (위험요인) 보수보강 4개소

- 보건행정과(4개소)
- BS종합병원 : 옥외변전소 내부 분진청소 등
 - 강화병원 : 분전반 도어 접지 미흡 등
 - 강화요양병원 : 가스 감지기 설치 미흡 등
 - 해주병원 : 소화기 압력계 미비 등

○ (점검사진)



강화병원



해주병원



강화요양병원

**조치
사항**

◆ 보건행정과 4개소: 관리주체 통보 완료 및 연내 보수·보강 추진 예정

⑤ 다중이용시설 : 6개소(이상 없음 6)

○ (대상시설) 6개소

- 환경위생과(3개소) : 강화해수랜드, 초지인삼랜드, 강화리빙스파랜드
- 화개정원사업소(2개소) : 석모도 수목원, 화개정원
- 산림공원과(1개소) : 파인 앤 로즈정원

○ (위험요인) 이상 없음.

⑥ 판매시설 : 3개소(이상 없음 3)

○ (대상시설) 3개소

- 일자리경제과(3개소) : (주)일영 강화LPG충전소, 강화엘피지,
선진CNG충전소

○ (위험요인) 이상 없음

⑦ 어린이이용시설 : 6개소(보수보강 3, 이상 없음 3)

○ (대상시설) 3개소

- 관광과(3개소) : 누리워터파크, 하나비펜션, 옥토끼우주센터

- 가족복지과(3개소) : 길상군립어린이집, 강화군립어린이집,
한마음어린이집


○ (위험요인) 보수보강 3개소, 이상 없음 3개소

- 관광과(1개소) : 옥토끼우주센터: 옥외전선 노출, 기계실 접근 금지 조치 등
- 가족복지과(2개소)
 - 강화군립어린이집 : 수목 생장으로 옹벽 파손 우려 등
 - 한마음어린이집 : 계단실 누수 흔적 등

○ (점검사진)



옥토끼우주센터



강화군립어린이집



한마음어린이집

조치
사항

- ◆ 관광과 1개소: 관리주체 통보 완료 및 연내 보수·보강 추진 예정
- ◆ 가족복지과 2개소: 관리주체 통보 완료 및 연내 보수·보강 추진 예정

⑧ 자연시설 : 10개소(보수보강 5, 이상 없음 5)

○ (대상시설) 10개소

- 산림공원과(4개소) : 고려산~혈구산 출렁다리, 사방댐 3개소
- 도시개발과(4개소) : 그랑드빌아파트 옹벽, 현대아파트 옹벽,
세광2차아파트 옹벽, 용마빌라 옹벽
- 도로교통과(2개소) : 국48호선 부채도로 2개소

○ (위험요인) 보수보강 5개소, 이상 없음 5개소


- 도시개발과(4개소)

- 그랑드빌아파트 옹벽 : 일부 균열 발생
- 현대아파트 옹벽 : 기초 노출된 부분 존재
- 세광2차아파트 옹벽 : 배면 침투수 억제 필요
- 용마빌라 옹벽 : 옹벽 상부 안전시설 보수 필요

- 도로교통과(1개소)

- 국48호선 부채도로(용정리) : 앵커캡 보수

○ (점검사진)



그랑드빌아파트



현대아파트



세광2차아파트



용마빌라



국48호선 부채도로(용정리)

조치
사항

- ◆ 도시개발과 4개소: 관리주체 통보 완료 및 연내 보수·보강 추진 예정
- ◆ 도로교통과 1개소: 연내 보수·보강 추진 예정

⑩ 기타시설 : 1개소(이상 없음 1)

○ (대상시설) 1개소

- 하수하천과(1개소) : 온수공공하수처리시설

○ (위험요인) 이상 없음.

2 중점 점검대상 점검결과

□ 20개 사고우려시설

- (점검대상) 실효성 있는 점검을 위해 '25년 주요사고·언론분석 등을 통하여 선정한 사고 위험성이 높은 20개 시설유형 14개소 점검
- (점검결과) 위험요인 4개소(보수·보강 4) 발견
 - 중대한 결함은 없었으며, 노후로 인한 시설별 지적사항이 발생하여 관리주체 입회하에 점검 완료하였으며 연내 보수보강 예정

□ 안전취약계층·민생중심시설

- (점검대상) 사회적 보호가 필요한 안전취약계층 이용시설 및 국민 생활과 밀접한 민생중심시설 21개소 점검
- (점검결과) 위험요인 11개소(보수·보강 11) 발견
 - 중대한 결함은 없었으며, 노후로 인한 시설별 지적사항이 발생하여 관리주체 입회하에 점검 완료하였으며 연내 보수보강 예정

3 점검 신뢰도 제고를 위한 전문성 강화

□ 민간전문가 합동 현장점검

- 점검대상 54개소 중 54개소 민간전문가 합동점검(103명 참여)

□ 전문장비 활용

- 점검대상 54개소 중 17개소 전문장비 활용 점검(31개 활용)
 - 균열측정기 4개소, 클램프미터 3개소, 전열저항측정기 3개소, 열화상카메라 3개소, 접지 테스터기 3개소, 방수압력계 3개소, 화재감지기 3개소, 휴대용 가스 누출감지기 3개소, 슈미트해머 3개소, 경사측정기 2개소, 디지털각도계 1개소

4

국민 참여형 점검

□ 주민점검신청제 운영

- (점검대상) 주민이 점검 신청한 생활 속 안전사각지대에 숨겨진 위험시설 6개소 점검 후 점검결과를 신청 주민에게 안내
- (점검결과) 위험요인 5개소(보수·보강 5) 발견
 - 관련 부서, 유관기관, 민간전문가 합동점검 실시하였으며, 지적사항에 대해 연내 보수보강 추진 예정
- (우수사례) 마을 이장이 주민 의견을 반영하여 직접 신청한 4개소에 대한 합동 점검을 실시하였음.



지석리 마을안길



난정1리 마을안길



상용리 마을안길



군도11호선(고구리 660-2 구간)

□ 자율안전점검 캠페인 등 안전문화 확산

- 5월 안전점검의 날 캠페인을 통해 자율점검표 배부



5 기관장 점검 참여

- 현장점검 1회[군수, 군도11호선(고구리 660-2 구간)]
- 준비상황 보고회 주재 1회(부군수), 추진상황 보고회 주재 1회(부군수)



보고회 주재(부군수)



현장점검(군수)




현장점검(군수)

6 대국민 홍보

- 총 21건(보도자료 10, 캠페인 1, 현수막 2, 전광판 2, X배너 2, 포스터 2, 홈페이지 게시 2)
- 현수막, 전광판, 배너 등 오프라인 홍보 내용
- 홍보 관련 행사, 캠페인 등 활동



안전점검의 날 캠페인
(강화중학교)



전광판 게시
(CCTV 통합관제센터)




보도자료



현수막 게시



포스터 게시



홈페이지 게시

Ⅲ. 후속조치

☐ 위험요인 조치

- (보수·보강) 26건 중 조치완료 1, '26년 조치 20, '27년 조치 5*

(단위 : 개소)

구분	계	완료	'26년 조치	'27년 조치
보수보강	26	1	20	5

☐ 점검결과 대국민 공개

- 전체 점검대상 54개소 중 54개소 공개


붙임 1

주요 조치사례

- 성산청소년수련원 비탈면 낙석 및 풍화 위험으로 보수 완료



- 신화유스호스텔 수영장 담장 균열 보수 완료



- 강화군립어린이집 위험 수목 제거 완료

